SW 7-22-25 W4M

Cultivation

280°17'30"
45.78

Metal Security Fence

Wood Fence

±77.0

3.12

2.88

0.94

0.95

0.86

1.02

1.01

0.99

0.92

2.33

4.11

15.74

5.62

1 Storey Office - 23.25x6.10m
Vinyl Siding

Fd. No Mk.
Re-est by Plan 1141 FQ
Left No Mk.

Wood Stairs

Wood Deck

Wood Stairs

28.21

1.36

Parcel F
Plan 1141 FQ

1.36

35.05
1°52'30"

±42.5

13.52

ENCROACHMENT AREA 'A'
Area = 0.102 ha / 0.25 ac

1.25

Shop - 13.11x13.40m
Metal Siding

Metal Security Fence

Cultivation

1.33

SW 7-22-25 W4M

17.09

1.31

2.09

100°17'30"
45.77

Metal Security Fence

±44.7

2.90

1.42

SW 7-22-25 W4M

Overgrown Vehicle Storage

Fd. No Mk.
Re-est by Plan 121 1947
Left No Mk.

5.19 ck.m.
100°17'30"

Fd.I.
Bent, Accepted Base

±14.8

N

2 1 0 5 10

SCALE 1:250

Legend
Iron Post Found ●
Non-monumented Position ×

Abbreviations
C. of T. - Certificate of Title
c.s. - countersunk

Title Information Parcle F Plan 1141 FQ :
Owner(s): Carseland Handy Equipment Repair Inc.

PLAN SHOWING